

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE IBERMUTUAMUR EN ALICANTE



FASE 9

9

MES 13: JULIO 2013

MURO CORTINA	
VIDRIOS PIEL EXTERIOR	100%
INSTALACIONES	
FONTANERÍA	100%
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	100%
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN	100%
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	100%
VOZ Y DATOS	100%
INSTALACIONES ESPECIALES	100%
INSTALACIÓN DE GAS	100%
ACABADOS Y SOLADOS	
PAVIMENTOS ELEVADOS	100%
CARPINTERÍA, CERRAJ. Y VIDRIOS	
MUEBLES, PUERTAS,...	100%
TERMINACIÓN Y DESMANTEL. INSTAL.	
PRUEBAS SIST. Y PUESTA EN MARCHA	100%
DESMONTAJE GRÚA Y LIMPIEZA	100%